

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

заносятся в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор Одесского и Таврического районов по пожарному надзору Джусупов Арман Еркенович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа до аккредитации (виды свидетельства))

При проведении проверки присутствовали: Лунина Елена Владимировна, директор АСУСО «Таврический ДИ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- Огнетушитель, расположенный в хозяйственной службе, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы) (п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);
 - Огнетушитель, №17 расположенный в прачечной, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы) (п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);
 - Огнетушитель, расположенный в морге, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы) (п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);
 - Огнетушитель, расположенный в столовой, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы) (п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);
 - Огнетушитель, расположенный в варочном цехе пищеблока, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы) (п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);
 - Огнетушитель, расположенный в коридоре 1 этажа, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы) (п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);
 - Огнетушитель № 114 размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы) (п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);
 - Огнетушитель № 33 размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы) (п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов

безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной):

- Огнетушитель № 14 размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы) (п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной):

- Огнетушитель № 40 размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы) (п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной):

- Огнетушитель, расположенный в актовом зале, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы) (п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной):

- Направление движения к пожарному гидранту не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения (на указателе не нанесены цифры) (п. 48 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной):

- План эвакуации в складе хозяйственной службы, размещен не в соответствии с местом расположения, указанном на плане (п. 5 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной):

- В жилых номерах 1 этажа отсутствуют планы эвакуации (п. 84 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной):

- В жилых номерах 2 этажа отсутствуют планы эвакуации (п. 84 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной):

- В жилых номерах 3 этажа отсутствуют планы эвакуации (п. 84 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной):

- Запор на дверях основного эвакуационного выхода из жилого корпуса непосредственно наружу не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной):

- Запор на дверях эвакуационного выхода из коридора в фойе жилого корпуса на 1 этаже не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной):

- Запор на дверях эвакуационного выхода из центральной лестничной клетки на 1 этаже непосредственно наружу не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной):

- Запор на дверях эвакуационного выхода из восточной лестничной клетки на 1 этаже непосредственно наружу не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной):

- Запор на дверях эвакуационного выхода на восточную лестничную клетку на 2 этаже не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);

- Запор на дверях эвакуационного выхода на восточную лестничную клетку на 3 этаже не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);

- Запор на дверях эвакуационного выхода на западную лестничную клетку на 3 этаже не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.) (Указанное нарушение допущено директором АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной);

- Заполнение люков для выхода из восточной лестничной клетки на чердак не соответствует требуемому типу противопожарной преграды (противопожарный люк 2-го типа размером 0,6x0,8) (ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7. Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям) (Указанное нарушение допущено АСУСО «Таврический ДИ»);

- Заполнение люков для выхода из западной лестничной клетки на чердак не соответствует требуемому типу противопожарной преграды (противопожарный люк 2-го типа размером 0,6x0,8) (ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7. Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям) (Указанное нарушение допущено АСУСО «Таврический ДИ»).

с указанием характера нарушения или описания нарушения

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -.

■ нарушений не выявлено: -.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы: - Предписание № 18/1/1-25 от 20.04.2021

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Государственный инспектор Одесского и Таврического
районов по пожарному надзору
Джусупов Арман Еркенович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор АСУСО «Таврический ДИ», Лунина Елена Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » апреля 2021 г. _____

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица / лиц, проводивших проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

644043, г. Омск, ул. Интернациональная, дом 41, тел. 44-92-46. E-mail kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Одесскому и Таврическому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Пролетарская, 105

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 18/ 1 / 1-25

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов» (АСУСО «Таврический ДИ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Одесского и Таврического районов № 18 от «17» марта 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14-00 25.03.2021 г. по 15-55 25.03.2021 г.; с 10-00 06.04.2021 г. по 12-53 06.04.2021 г.; с 11-20 20.04.2021 г. по 12-50 20.04.2021 г. проведена проверка государственным инспектором Одесского и Таврического районов по пожарному надзору Джусуповым Арманом Еркеновичем. Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов» АСУСО «Таврический ДИ», Омская

область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина, д. 3, совместно с директором инспекторов) по пожарному надзору.

АСУСО «Таврический ДИ» Луниной Еленой Владимировной

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
18 1 1	Огнетушитель, расположенный в хозяйственной службе, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы)	п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание	20.04.2022	
18 1 2	Огнетушитель, №17 расположенный в прачечной, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы)	п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные	20.04.2022	

		виды. Размещение и обслуживание		
18/1/3	Огнетушитель, расположенный в морге, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы)	п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание	20.04.2022	
18/1/4	Огнетушитель, расположенный в столовой, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы)	п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание	20.04.2022	
18/1/5	Огнетушитель, расположенный в варочном цехе пищеблока, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы)	п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание	20.04.2022	
18/1/6	Огнетушитель, расположенный в коридоре 1 этажа, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы)	п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание	20.04.2022	
18/1/7	Огнетушитель № 114 размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы)	п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание	20.04.2022	
18/1/8	Огнетушитель № 33 размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы)	п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание	20.04.2022	
18/1/9	Огнетушитель № 14 размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы)	п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание	20.04.2022	
18/1/10	Огнетушитель № 40 размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы)	п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и	20.04.2022	

		обслуживание		
18 1 11	Огнетушитель, расположенный в актовом зале, размещен не в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 (стоит на полу, без специальной тумбы)	п. 2.3.4. ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание	20.04.2022	
18 1 12	Направление движения к пожарному гидранту не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения (на указателе не нанесены цифры)	п. 48 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)	20.04.2022	
18 1 13	План эвакуации в складе хозяйственной службы, размещен не в соответствии с местом расположения, указанным на плане	п. 5 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	20.04.2022	
18 1 14	В жилых номерах 1 этажа отсутствуют планы эвакуации	п. 84 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	20.04.2022	
18 1 15	В жилых номерах 2 этажа отсутствуют планы эвакуации	п. 84 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	20.04.2022	
18 1 16	В жилых номерах 3 этажа отсутствуют планы эвакуации	п. 84 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	20.04.2022	
18 1 17	Запор на дверях основного эвакуационного выхода из жилого корпуса непосредственно наружу не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	20.04.2022	
18 1 18	Запор на дверях эвакуационного выхода из коридора в фойе жилого корпуса на 1 этаже не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	20.04.2022	
18 1 19	Запор на дверях эвакуационного выхода из центральной лестничной клетки на 1 этаже непосредственно наружу не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	20.04.2022	
18 1 20	Запор на дверях эвакуационного выхода из восточной лестничной клетки на 1 этаже непосредственно наружу не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	20.04.2022	
18 1 21	Запор на дверях эвакуационного выхода на восточную лестничную клетку на 2 этаже не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	20.04.2022	
18 1 22	Запор на дверях эвакуационного выхода на восточную лестничную клетку на 3 этаже не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	20.04.2022	
18 1 23	Запор на дверях эвакуационного выхода на западную лестничную клетку на 3 этаже не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.	20.04.2022	

18/1/24	Заполнение люков для выхода из восточной лестничной клетки на чердак не соответствует требуемому типу противопожарной преграды (противопожарный люк 2-го типа размером 0.6x0.8)	ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7. Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	20.04.2022	
18/1/25	Заполнение люков для выхода из западной лестничной клетки на чердак не соответствует требуемому типу противопожарной преграды (противопожарный люк 2-го типа размером 0.6x0.8)	ч.ч. 1, 3 ст. 6, ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.7. Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	20.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор

Одесского и Таврического районов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

по пожарному надзору Джусупов А.Е.

« 20 » апреля 20 21 г.



(подпись)

М.Л.П.*